

APLIKAČNÍ LIST

Oprava laminátového pískového filtru filtračního systému krytého bazénu.

Realizace: leden 2015

Problém: Únik vody ve spodní části jednotky laminátového pískového filtru, konkrétně v místě spoje dílů vnějšího pláště. Jednotka filtru o průměru 120 cm a výšce 250 cm je naplněna tříděným vodárenským pískem a vodou o teplotě do +30°C.

Řešení: Pro opravu byl použit materiál **BELZONA[®] 1111 Super Metal** ve spojení s armovací tkaninou **BELZONA[®] 9341 Reinforcement Tape**. Tmel byl aplikován po celém obvodu spoje nádoby, kdy byl vtlačen do vzniklé mezery. Následně byl celý spoj zesílen pásem armovací tkaniny o šířce 20cm.

Materiál:
BELZONA[®] 1111 Super Metal
BELZONA[®] 9341 Reinforcement Tape
BELZONA[®] 9111 Cleaner

