

APLIKAČNÍ LIST

Oprava a ošetření čelních ploch výměníků tepla.

Realizace: leden 2014

Požadavek: Oprava poškozených čelních ploch a jejich následné ošetření vhodným povlakovým systémem.

Řešení: Poškozené plochy byly odmaštěny materiálem **BELZONA[®] 9111 Cleaner Degreaser** a pak otryskány.

Úbytky kovu byly doplněny pastovitým materiálem **BELZONA[®] 1111 Super Metal** a na takto zrekonstruovaný povrch byl nanesen ochranný keramický povlak **BELZONA[®] 1391 High Temperature**, vyznačujícím se vynikající odolností vůči korozi, erozi a vysokou teplotní odolností až do 120°C za mokra.

Materiál: BELZONA[®] 1111 Super Metal
BELZONA[®] 1391 High Temperature
BELZONA[®] 9111 Cleaner Degreaser

