

APLIKAČNÍ LIST

Oprava poškozené podlahy.

- Realizace:** červenec 2016
- Požadavek:** Oprava výtluků v podlaze výrobní haly, kde došlo k poškození kameninových dlaždic vlivem pohybu těžkých kovových cívek.
- Řešení:** Na všech poškozených místech byla před samotnou aplikací materiálů **BELZONA**[®] provedena příprava podkladu, kdy povrch poškozených dlaždic byl nejdříve vybroušen, vysekán a následně očištěn. Na takto připravený podklad byl nanesen aktivátor **BELZONA**[®] **4911 Magma Conditioner** zajišťující optimální přilnavost materiálů **BELZONA**[®] řady 4000 k podkladu. Následně bylo provedeno doplnění úbytků podlahy na požadovaný tvar třísložkovým kompozitním systémem **BELZONA**[®] **4111 Magma Quartz**, který poskytuje vynikající odolnost vůči rázům, abrazi, působení chemikálií a je určen pro opravy, doplnění, ošetření a ochranu betonových povrchů a kameniva.
- Materiál:** **BELZONA**[®] 4111 Magma Quartz
BELZONA[®] 4911 Magma Conditioner



