

## APLIKAČNÍ LIST

### Oprava potrubních armatur včetně otěruvzdorného ošetření povrchu.

**Realizace:** září 2016

**Požadavek:** Oprava 2 ks dřevavých těles šoupat a ošetření proti působení abraze.

**Řešení:** Na poškozených tělesech 2 ks šoupat byl v místech poškození povrch obroušen a zdrsněn pomocí Bristle Blasteru.

Na takto připravený povrch byl po odmaštění povrchu aplikován pastovitý materiál **BELZONA® 1111 Super Metal**, který byl navíc v místech poškození zesílen armovací tkaninou **BELZONA® 9341**.

Pro zajištění ochrany vůči působení abraze, byl na vytmelené těleso armatury nanesen otěruvzdorný materiál **BELZONA® 1812**, kterým byly doplněny úbytky chybějícího materiálu na požadovaný tvar.

**Materiál:** BELZONA® 1111 Super Metal  
BELZONA® 1812  
BELZONA® 9341



